令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

No.	小学校区	危険箇所			教育																			警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
						交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
1	佐志生小	臼杵市佐志生3015-1(佐志生小）北	国道217号　佐志生小北　駐在所斜め前	横断道路の白線が消えかかっている	新規	○			○	○														・横断歩道の引き直しをする。	○																		
2	佐志生小	臼杵市佐志生3015-1(佐志生小）北	国道217号　佐志生小北　信号機のある交差点	横断道路の白線が消えかかっている	新規	○			○	○			○	○										・横断歩道の引き直しをする。	○																		
3	下北小	大字井村1921-2-1	橋本屋前からすみれこども園までの道	道幅が狭くなっており登下校時に危険。特に朝は交通量が多い。	新規	○			○	○			○	○														R5年度に区画線とグリーンベルトの設置を行う。（市　建設課）	○							市	熊崎駅前線	区画線　L=100m グリーンベルト L=100m	R6	1月	R6	3月
4	下南小	清太郎	学校に向かう坂の側溝	一部側溝のフタがなく、雨の日は水量が増えると危険。	新規	○			○	○																		蓋を設置できる構造でないため、路肩ポールを設置して注意喚起を行う。	○							市	市道望月本線	路肩ポール	R5	9月	R5	10月
5	下南小	清太郎	高架下の電気	高架下の電気が暗い。（特に、雨の日）	新規		○		○	○																		電灯が切れている箇所は付け替える。灯具が悪くなった場合はLEDに変更する。（市　建設課）			○					市	望月23号線	照明灯　N=5基				
6	臼杵南小	臼杵市左津留	左津留橋から学校まで	田植えなど郊外活動の際によく使用する道に猿がよく出る。田んぼを横切り通学路近くまで来ることがある。	新規			○	○	○																						猿等の目撃情報が出た際は猟友会が見守りを強化。（農林振興課）	○										
7	臼杵南小	臼杵市狭岡	25号線狭岡地区入り口	通学バスの停留所にしているところが、大型車両の行き来が多く危険である。業者の土捨て場あり。	新規	○			○	○																		業者には、通学時間帯の乗り入れを極力避けるよう、協力依頼した（建設課）	○													
8	臼杵南小	臼杵市竹場	南津留コミュニティセンター前	直線の真ん中に横断歩道があるが、渡ろうとして待機していても車が停止しなかったりスピードを出したまま通行する車が多く、危険である。	新規	○			○	○														・不定期な交通指導取締りの実施	○																		
9	南野津小	臼杵市野津町大字西畑付近	南野津小から吉川橋を渡った後の分かれ道	いくつか穴が開きかけている。草（竹や木）が道路に倒れてきて危険。	新規	○			○	○																		R5.8月に穴の補修済。（市・農林振興課）	○							市	市道石上線	穴の補修	R5	8月	R5	8月
10	上北小	県道大分臼杵線と市道が交わる点	アニマードとホワイト急便の間	歩道手すり（防護さく）が切れているところで、生徒が自転車で歩道から逸脱し転倒。	新規	○			○	○																		取り外し可能で、ある程度強度のあるチェーン等設置済。（県）	○							県	県道21号 （大分臼杵線）	転落防止柵 開口部チェーン 3本	R5	10月	R5	11月
11	臼杵南小	臼杵市武山	障子岩より野津方面へ直進右側。	雑草が多くて自転車では通りにくい。	新規	○			○	○																		草刈りは年2回実施。（7月頃・10月頃）（県）	○													
12	野津小	野津市220－5	野口朝日堂前交差点	路側帯が狭い。交通量が多い。	新規	○			○	○			○	○														「スピードおとせ」等の路面標示を行う。（県）			○					県	県道204号 （津久見野津線）	路面標示（区画線） スピードおとせ 2箇所	R6	12月	R7	3月
13	野津小	野津町波津久	波津久交差点	歩道が狭い。	新規	○			○	○			○	○														草刈りは年2回実施。（夏・秋）（国）	○													
14	野津小	野津町大字野津市2659－1	フンドーキン醤油大分南支店付近	歩道がなくなる区間がある。	新規	○			○	○			○	○														草刈りは年2回実施。（夏・秋）（国）	○													
15	下ノ江小	大字田井492－2	平尾入り口	スピードを出している車が大きく車線を越え、歩道に寄ってくる。歩道も狭く、段差が大きい。	継続	○			○	○			○	○														R6年度、注意喚起のため破線にて区画線の設置を行う。（市建設課）			○	地区要望を受けて啓発看板「スピード落とせ」看板を支給済み。 設置については、地区が実施。（市民課）	○			市	市道稲田田井線 市道平尾線		R6	4月	R7	3月
16	福良ヶ丘小	塩田13付近	臼杵幼稚園南	・細い道から、路側帯のある方へ渡るが、横断歩道が幼稚園前にしかない。	継続	○			○	○			○	○										・不定期の見回り（完了）	○																		
17	福良ヶ丘小	平清水1組（1877－4付近）	土橋交差点	・交通量が多く、大きな交差点。	継続	○			○	○			○	○																		交通指導員及び地区住民による定期的な啓発及び交通安全指導（市民課）	○										
18	臼杵小	洲崎1丁目2組	「きずな」からコスモス石油にかけての一方通行道路	一方通行だが市役所からの抜け道として通行量が多い。 路側帯の白線が消えている。	継続	○			○	○																		区画線の設置について、工事実施済。（市建設課）	○							市	市道祇園洲26号線	L=200m	R6	1月	R6	3月

令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

No.	小学校区	危険箇所			教育																			警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
						交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
19	臼杵小	祇園東10組 城北3組	カトリック幼稚園から東中に行く道	カトリック幼稚園から東中に行く道の途中において、臼杵小学校に登下校する児童が、道を横断する際、変則的な四差路になっているため、危険である。	継続	○			○	○															・交通指導（完了）	○																	
20	臼杵南小	大字掻懐	お地蔵様からの上がり口	お地蔵さんまでの坂道は児童の通学路になっている。急斜面であり、雨などの悪天候後に滑ったり等のけが何度かあった。坂道を下りたところは道が狭く、カーブになっていて児童が横断する際、姿が見えにくく車が通ると危険だから。	継続	○			○	○																			区画線の設置済（市建設課）	○							市	市道高山本線	L=100m	R6	1月	R6	3月
21	臼杵南小	臼杵市大字乙見	旧タバコ店	道路変更工事中で工事車両が多く、道幅が狭くバリケードで歩行空間はできているとあるが、コーンで仕切っているだけで危険である。	継続	○			○	○			○	○															R5年度にﾊﾞｲﾊﾟｽ完成（歩道あり）（県）	○							県	県道633号線		R4	9月	R6	3月
22	川登小	野津町落谷	落谷バス停	スピードを出す車が多いにも関わらず、歩道に柵やガードレールがない。	継続	○			○	○																			R5年度、ガードパイプの設置済（国）	○							国	国道10号線		R4	4月	R6	3月
23	川登小	野津町下落谷	下落谷バス停付近	スピードを出す車が多い。ゆるやかな坂になっているため、歩行者に気づいて横断歩道で車が止まっても後続車が止まり切れず、事故を誘発する可能性がある。ガードレールもない。ガードレールがない区間が続いている。	継続	○			○	○															不定期の見回り（完了）	○			R4年度、車止めポスト及び法定外標識の設置済（国）	○							国	国道10号	車止めポスト：1本 法定外標識：1基	R4	4月	R5	2月
24	下北小	臼杵市稲田～大坪	熊崎川沿い	小学生を避けた自転車が飛び出したり、スピードを出す車が多いため	継続	○			○	○															不定期の見回り（完了）	○																	