

H26 通学路点検対策箇所一覧

[別紙 1]

【臼杵市】教育委員会

					教育				警察				道路管理者				道路管理者が対策する場合			着手(予定)		完了	
	小学校区	箇所(住所)	目印	状況	対策内容	済	実施中	未着手	対策内容	済	対応中	未着手	対策内容	済	対応中	未着手	対策者	路線名	施工規模	年	月	年	月
1	佐志生	大字佐志生藤田5組	佐志生小 佐志生駐在所	信号機のない横断歩道	登下校時の指導及び注意喚起		○																
2	下ノ江	大字大野1480番地付近	大野台下の道路	路側帯の白線が消えている。直線道で車がスピードを出しやすい。	登下校時の指導及び注意喚起		○						白線の引き直し			○	市	大浜佐志生線		未定			
3	下ノ江	大字田井	田井公会堂	岩に亀裂が入っており、崩落の危険あり。H25.9月から児童は迂回している。									危険個所に近づかないようコーン等の設置		○		市	平尾線	1箇所	未定			
4	海辺	大字諏訪芋地		道路が狭く危険。また道路沿いの土地と団差があり、転落の恐れがある。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
5	海辺	中津浦～大浜地区道路	地区間のカーブ周辺	道路が狭く危険。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
6	海辺	大浜～大橋	歩道	歩道にさくがない。特に海洋入口から峠まで。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
7	下北	大字稲田2467番地付近	熊崎田ノ口橋下	下校時、人通りが少ない。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
8	下北	大字稲田145番地付近	臼杵神社から明星区へ下る坂	うす暗く人通りが少ない。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
9	下北	大字稲田817番地付近	下北小先の踏切	横断歩道はあるが危険	登下校時の指導及び注意喚起		○		取り締まりの実施、横断歩道にLED照明をつける		○	○											
10	下北	大字井村熊崎1組～大字大野友田	橋本屋～友田公民館	見通しが悪く、交通量が多い。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
11	下北	大字井村立野～旭ヶ丘	福聚寺付近から旭ヶ丘	カーブでのすれ違いの際危険。	通学路の見直し検討			○															
12	下北	大字井村立野2組	立野公民館前を下りて来る道	下り坂、三叉路との合流点危険。	通学路の見直し検討			○															
13	上北	下末広一	田んぼ道と熊崎バイパスに抜ける道路との十字路	横断歩道を渡る時、注意が必要。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
14	上北	下末広一	斎藤店前	横断歩道を渡る時、注意が必要。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
15	上北	下末広一	老人憩いの家	一部、歩道がない。									歩道整備			○	県	大分臼杵線	歩道設置L=20m	未定			
16	下南	交差点から地区内への道路	荒田橋	路側帯がないため、安全指導及び地区安全パトロールの実施。	登下校時の指導及び注意喚起		○						路側帯の新設		○		市	前田1号線	未定	未定			
17	下南	荒田集会所前の道路	荒田集会所	路側帯がないため安全指導及び注意喚起。	登下校時の指導及び注意喚起		○						路側帯の延長		○		市	前田1号線	未定	未定			
18	市浜	大字前田門前	門前横断歩道	昨年度も要望を挙げたが地区との協議が必要と未着手。点滅→点灯 見通しが悪く危険。	信号が変わっても車両が止まるのを確認してから横断を指導		○		信号は設置している。形状は現状どおり		○												
19	市浜	大字市浜中市浜	中市浜	外側線、横断歩道が消えかかっている。					横断歩道の引き直し		○		外側線の引き直し		○		市	福良江無田線	該当箇所	未定			
20	市浜	大字市浜双葉	食彩館ヤマト～踏切	外側線がない。									側線を引く			○	市	福良江無田線	L=200m	未定			
21	福良ヶ丘	大字福良	上臼杵駅	横断歩道がない。	登下校時の指導及び注意喚起		○		横断歩道設置条件に満たない			○											
22	臼杵	柳橋交差点下海添地区	二王座入口信号付近	交通量も多く左折車特に危険。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
23	臼杵	大字臼杵城北3組	高橋正人土地家屋調査士事務所	市役所方面から出てくる車と児童生徒が衝突する恐れがある。	登下校時の指導及び注意喚起		○						カーブミラーを1面から2面にする		○		市	祇園洲19号線	—	H26	7	H26	7
24	臼杵	大字臼杵祇園東10組	カトリック臼杵教会	祇園方面から車が飛び出してくることがある。	登下校時の指導及び注意喚起	○			止まれの表示を引き直す		○												
25	臼杵	大字臼杵本丁	臼杵簡易裁判所	歩道が狭い。									歩道の拡幅		○		県	祇園洲柳原線	L=570m	未定			
26	臼杵南	大字左津留字竹馬1組	南津留小学校前バス停	川沿いのガードレールと柵の間50cm弱の隙間があり危険。	登下校時の指導		○																
27	川登	野津町黒土	なずな と関屋組の間	横断歩道が無く片側歩道もない。	登下校時の指導及び注意喚起及び保護者の見守り		○		横断歩道の設置条件に満たない			○											
28	川登	野津町岩屋～清水原	岩屋橋	道幅が狭く歩道は白線のみ、草が茂っている。	登下校時の指導及び注意喚起		○						計画的な草刈り		○		県	県道53号野津宇目線		H26	8		

H26 通学路点検対策箇所一覧

[別紙 1]

【臼杵市】教育委員会

					教育				警察				道路管理者				道路管理者が対策する場合			着手(予定)		完了	
					対策内容	済	実施中	未着手	対策内容	済	対策中	未着手	対策内容	済	対策中	未着手	対策者	路線名	施工規模	年	月	年	月
29	野津	国道10号線	日当交差点～野津町商店街入口北町側	横断歩道少ない。交通量多。片側のみ歩道。	登下校時の指導及び注意喚起		○						歩道整備を検討			○	国	国道10号	未定	未定			
30	野津	野津町日当原線	県道204号線と国道502号線の連結道	交通量多。道幅狭小。歩道なし。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
31	野津	野津町農免道路	県道204号線と国道502号線の連結道	宅地小郡の丘沿線。交通量多。街灯なし。急坂。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
32	野津	野津町農免道路と県道204号交差点	交差点	交通量多。信号機なし。					交通量を調査する		○												
33	野津	野津町農免道路と市道交差点	交差点	国道10号線への経路。交通量多。信号機なし。					交通量を調査する		○												
34	野津	野津町日当原線と県道204号線の交差点	交差点	交通量多。信号機なし。					交通量を調査する		○												
35	野津	野津町大字野津市三叉路	野津中央公民館前	信号機なし。					交通量を調査する。横断歩道の引き直しをする。	○													
36	野津	野津町大字野津市交差点	野津庁舎駐車場前	交通量多。見通し悪。児童事故現場。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
37	野津	野津町荒瀬	荒瀬原支線(大正橋)	国道への出入り口交通量多。道幅狭小	登下校時の指導及び注意喚起		○																
38	野津	野津町国道10号線	ローソン野津店～野津商店街入口南町側	横断歩道少ない。交通量多。片側の歩道	登下校時の指導及び注意喚起		○						歩道整備を検討		○		国	国道10号	未定	H26	4	未定	
39	南野津	野津町大字西畑字栃原	栃原バス・停花香バス停間	通学路を木がおおい暗い。時々猿が出没。									木々の伐採等	○			県	国道502号	周辺一帯	H26	7	H26	7
40	南野津	野津町大字西畑字栃原	南野津公民館先、栃原・石上間	道幅が狭く見通しが悪い。	登下校時の指導及び注意喚起		○																
41	南野津	野津町大字吉田字川平	王将椎茸・育苗センター間	車道外に余裕がなく、草が車道まで生えてくる。									草刈の実施	○			県	国道502号	周辺一帯	H26	7	H26	7
42	南野津	野津町大字西畑字尾原	尾原・細枝間	道が狭く木々が覆っている。見通しも悪い。	登下校時の指導及び注意喚起		○						木々の伐採等	○			市	東谷線	一部	H26	7	H26	7