

令和元年度 通学路点検対策箇所一覧 【臼杵市】

(平成30年度分含)

[illegible]

【中学校】

25	臼杵南小	搔懷	学校前道路	歩道の白線が消えかけている	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	塗り直し実施（予定）	未着手											
26	臼杵南小	搔懷	学校体育館前	横断歩道の白線が消えかけている	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	塗り直し実施（予定）	未着手											
27	臼杵南小	搔懷	上がり口	道が狭く、カーブになっていて車が通ると危険	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中													
28	臼杵南小	搔懷	上がり口付近のがけ	落石の可能性がある	新規	防災	登下校時の指導及び注意喚起	実施中													
29	臼杵南小	搔懷	搔懷集落への途中	道の両側が切り立っており見通しが悪い	新規	防犯	登下校時の指導及び注意喚起	実施中													
30	臼杵南小	搔懷	国道502号 南中までの道	車がスピードを出す場所であり、歩道はあるがガードレールはない	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			歩道拡幅工事実施	未着手			県	国道502号	歩道設置L=1220m	R1	8月	R6	3月
31	臼杵南小	搔懷	南津留小学校前バス停	川沿いのガードレールと柵の間50cm弱の隙間	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			袖部の設置	未着手						R2	4月	R3	3月
32	野津小	野津町宮原迫	迫十字路口交差点	横断歩道の塗装が消えている。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	横断歩道の更新	未着手											
33	野津小	野津町野津市2397	安政橋（板屋橋）付近	水路への落下防止柵がない	継続	防災	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			転落防止柵設置工事	実施中			市	市道飯屋線	L=40m	R1	12月	R2	2月
34	野津小	国道10号線	日当交差点～野津町商店街入口北町側	横断歩道少ない。交通量多。片側のみ歩道。現在工事中	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			歩道整備（下り線側）。R2年度より工事着手予定	未着手			国	国道10号線宮原地区歩道整備事業	歩道設置（L＝700m）	R2	4月	未	定
35	南野津小	学校から東谷方面		途中民家・街灯がなく、山道が続く。木が生い茂っている	継続	防犯	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			街路灯設置検討	未着手									
36	南野津小	美奈島南道路と502号線の合流地点		横断歩道が設置されていない。歩道にフェンスまたはガードパイプを取り付けてほしい。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	信号機及び横断歩道の新設は困難。	点検済	道路に防護柵の取付工事実施	実施中			県	国道502号	防護柵工（L=270m）	R1	12月	R2	9月
37	臼杵南小	道路が狭いこと、増くて危険、正橋～駅前		集落から国道502号へ出てくるまでの間、道路が狭く危険です。	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			道路改良工事（H17年度着手）	実施中			市	市道勤場正願線	現道拡幅（施工延長 L：1,680m）	H17	4月	R3	3月
38	野津小	竹下・野口	大正橋周辺道路	歩道が途切れるため生徒が10号線から迂回して通学。大正橋下下に設置された防護柵が低く突風などで自転車通学生がバランスを崩すと川に転落の恐れあり。（昨年高齢者転落事故あり）また水路落下防止の柵も途中で途絶えておし落下の危険あり。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			H26年度から道路改良工事実施中	実施中			市	市道荒瀬原線	現道拡幅・歩道設置（施工延長 L 980m）	H26	4月	R3	3月
39	野津小	国道10号線	ホテルemu取付道路	歩道が途切れるため生徒が10号線から取付道路を迂回して通学	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			歩道整備予定（明治橋～ホテルemu）	未着手			国	国道10号野津野口歩道整備事業	歩道設置（L＝940m）	未	定		
40	野津小	国道507号	小郡の丘坂道と国道507号交差点	半感应式信号機があるが、歩道へ渡るための横断歩道なし。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	横断歩道の取付実施予定	未着手											
41	野津小	日当	大野葬祭付近	大久保旧地方面からの道と国道の交差点にある横断歩道。一旦停止表示はあるが、横断歩道が良く見えないので時間が必要。大久保旧地方面からは下り坂でカーブのため横断歩道を見過ごすらい。点検番号などの設置が必要。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	信号機の取付は困難。横断歩道は状況見て検討	未着手											
42	野津小	宮原	八幡宮鳥居付近	小学生も含め多くの車が利用している。また車の通行量も多いが、道幅が狭く歩道がない。早急な道幅拡張及び歩道設置必要。	新規	交通安全	道路改修の実施までは学校での交通安全実施	実施中			周辺の道路拡幅工事を予定。	未着手									
43	野津小	持丸	持丸橋	最急道路との交差点付近で急に道幅が狭小になる。道路拡張が必要。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中													
44	川登小	下落谷	下落谷バス停	車の通行量多。横断歩道利用のため横断不可欠の場所。横断歩道が佐伯方面からは下り坂、大分市方面からはカーブとなる地点にあり、危険。横断歩道の位置移動が必要。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中	横断歩道の移設は困難。	点検済											
45	野津小	持田～中山		急弯の深い谷間に覆われた区間が1kmほど続いており、人家もなく防犯面で危険度が高い。護摩の除去等が必要。	新規	防犯	登下校時の指導及び注意喚起	実施中													
46	臼杵南小	籠の瀬バス停前	籠の瀬バス停	ガードレールがない	継続	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			歩道拡幅工事に併せて実施	未着手			県	国道502号	歩道設置（L＝1220m）	R1	8月	R6	3月
47	臼杵小	大泊～板知屋		歩道が狭く自転車での通行がしにくい。	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			現状、拡幅等は困難	点検済									
48	臼杵小	駅前～下り松	臼杵造船所	ブロック塀が続く。歩道が狭い。	継続	防災	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			道路改修工事に伴う歩道拡幅実施	未着手			県			未	定		
49	臼杵小	城北	コスモ石油裏	溝にガードレールがない。	継続	防災	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			ガードフェンス設置	点検済			市	市道詠園洲19号線	L=60m	H31	4月	R1	9月
50	下北小	塩入	塩入公民館前	掲示板が死角となり自転車通学が危険	新規	交通安全	移設工事完了済	点検済										R1	11月	R1	12月
51	上北小	末広	県道21号黒丸橋北西	川岸から土が出てきて路側帯が狭くなり自転車通学が危険	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			大雨等により土砂が上がった際には、随時除去を実施。	点検済									
52	下北小	大野	県道205号線WORKS周辺	草が伸びると路側帯が無くなり、自転車通学が危険	新規	交通安全	登下校時の指導及び注意喚起	実施中			H23年度からの道路改良工事実施。	実施中			市	市道稲田田井線	現道拡幅・歩道設置（施工延長 L 880m）	H23	4月	R2	3月

[illegible]