令和7年度　通学路点検対策箇所一覧

No.	小学校区	危険箇所			教育																						警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合							
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容															
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
1	下ノ江小	大字田井	追い越し禁止/制限速度50の標識付近	車が衝突したと思われるが、ガードレールが平行四辺形に変形したままであり、歩行者の安全が確保されておらず危険	1	新規	○			○	○			○	○															修繕を行います（建設課）	○													
2	海辺小	諏訪	コミュニティセンター、郵便局、海洋科学高校前	歩道が左右どちらかしかないところが、自転車歩行者が交錯して危険。	3	新規	○			○	○			○	○													海洋科学高校には毎年交通講話を実施している。	○						定期的に指導員等による見守り実施。学校から要望があれば交通安全教育を実施（市民課）	○									
3	下北小	大字井村1921-2-1	橋本屋前からすみれこども園までの道	道幅が狭くなっており登下校時に危険。特に朝は自動車や自転車などの交通量が多く、児童と接触するリスクは高い。スクールゾーン（緑の路側帯）が、途中まで引かれているが、1番危険な狭くなっているところに引かれていない。	3	新規	○			○	○			○	○									新たな通学路を指定	○							幅員が極端に狭くグリーンベルトを引くのが難しい（建設課）				地区からの要望により「スピード落とせ」の看板は支給可能（市民課）							
4	市浜小	臼杵市戸室535	西中近くの横断歩道	多くの児童が渡る横断歩道である。カーブの近くに設置されており、車が気づかないことがある。道路拡張工事のため2車線になると、横断は危険がかなり伴う。	2	新規	○			○	○			○	○													信号機の設置は1hに300台程度の車の往来が必要。				横断歩道の位置変更は警察・建設課・学校（小・中）で協議済み。			○										
5	南野津小	臼杵市野津町大字西畑2182	南野津コミュニティーセンターから先、石上への登り口の交差点	道路の端にあるポールが曲がっている。すぐ脇が水路でガードレール等もなく、転落の恐れがある。	4	新規	○		○	○	○																			路肩ポールを設置します（建設課）	○													
6	南野津小2	臼杵市野津町大字西畑（地番なし）	南野津小から東奥線方面（大畑入口、椎原橋）に向かう道路	街灯もなく樹木が生い茂っている。雨になると笹竹が道路に被さり、道に泥水や石等が流れこみ危険が生じる。	4	新規	○	○		○	○																			道路脇の除草については農林基盤整備室が実施。	○			街灯設置後の電気代等の維持管理は地区負担となるため地区からの要望必要（市民課）										
7	臼杵南小	臼杵市掻懐障子岩3079	障子岩～味岡生コンの間	歩道を雑草が多い茂っていて危険	2	新規	○			○	○																			除草を実施（県）	○							県	国道502号	除草工			R7	8月
8	市浜小	大字前田門前	川添電工前交差点	スピードを出している車が多く、カーブからすぐに信号があり、急に止まれず信号無視の車にはねられる可能性がある。大きなトラック等も通過し、大変危険である。	2	新規	○			○	○																	不定期の速度取締りを実施。横断歩道予告表示は信号機設置前の物が残存しているものであり、信号交差点では横断歩道予告表示は設置していない。	○			◇マークは信号機があるため表示していない。「この先交差点あり」を表示。	○													
9	臼杵小	県道217号線（臼杵市板知屋～大泊）	狭くなっている歩道や草木がせり出している歩道、歩道がない区間	風成・大泊地区で4人の自転車通学生がいる。安全確保のためには歩道を通行することが望ましいが、歩道の幅や草木等の問題があり、部分的に車道通行を余儀なくされている。	2	新規	○			○	○												○							R7年10月～12月に草木の伐採、R8年1月に歩行空間確保を目的に道路敷内で張コンクリートを実施（県）	○							県	臼杵津久見線	除草工 支障木伐採 張コンクリート工 L＝440m			R8	1月
10	野津小	野津町鳥嶽～野津町宮原	波津久交差点から日当三叉路の区間	歩道に草が生い茂って自転車の通行の妨げになっている。	3	新規	○			○	○																			今年度は、7／15，16に実施済。年1回程度除草を実施。実施希望時期については要望をもらえばその時期に実施できるか検討する。防草対策も検討する。（国）	○												R7	7月
11	佐志生小	臼杵市佐志生3015	佐志生小学校前の国道217号線	幹線道路で交通量も多く、危険である。	1	継続	○			○	○																	速度取り締まり、パトロールの実施	○													9月
12	下ノ江小	大字田井492－2	平尾入り口	スピードを出している車が大きく車線を越え、歩道に寄ってくる。歩道も狭く、段差が大きい。※啓発看板「スピード落とせ」看板の設置や区画線などで対応してくださっているが、危険の根本的な対策はなされていない。	1	継続	○			○	○			○	○													不定期のパトロールを実施	○			R6年度、注意喚起のため破線にて区画線の設置済（建設課）	○			地区要望を受けて啓発看板「スピード落とせ」看板を支給済み。	○								9月
13	福良ヶ丘小	福良11組ー2（福良1832－7付近） 西福良3組、4組、5組	福良橋～小河内踏切～小河内川沿いの側道及び西福良地区内の道路	・福良橋～小河内踏切～小河内川沿いの側道及び西福良地区内の道路については、路側帯の白線がない。通学路になっているが、路側帯が設定されていないのか、白線が消えているのか不明。	1	継続	○			○	○																			白線の引き直しについては今年度実施。路側帯については、幅員等の関係があるので検討（市　建設課）	○													9月
14	福良ヶ丘小	塩田7組（塩田27付近）～上塩田13組	塩田公民館前～塩田架道橋区間の道路	・塩田公民館前の道路から塩田架道橋区間の路側帯の白線が消えかけている箇所が多い。	1	継続	○			○	○			○	○															白線の引き直しについては今年度実施（市　建設課）	○													
15	野津小	臼杵市野津町野津市	野津北町バス停付近三差路	児童の通学路。10号線から野津市郵便局、商店街方面へ車の侵入が多いが道幅が狭く危険。特に佐伯方面からの右折の場合鋭角に曲がることになり交通事故の危険性が高い。	3	継続	○			○	○																			用地的に歩道等の設置は難しい（建設課） 佐伯方面から大分方面への車線については注意喚起のために、ドットライン等を施工完了。国としては交差点の形状を変えることは検討していない。	○													
16	市浜小	臼杵市大字戸室535	市浜小と西中の間の道路	歩道がなく通行量も多いため危険	2	継続	○			○	○																			現在、歩道整備、道路拡幅工事を実施中。令和8年度完了予定。			○											2月